

Sustitución de las poleas tensoras 531 0069 10 y 531 0071 10 por 531 0250 10

Fabricante:
Renault, Jeep

Modelo:

- **Renault** Espace, Fuego, Master, Trafic, 18, 20, 21, 25, 30
- **Jeep** Cherokee, Comanche

Motor: J8S 2.1 D, 2.1 TD

N.º LuK AS: 531 0250 10

Ref. originales: 77 00 871 169
77 00 852 114 (sustituye)
77 00 722 452 (sustituye)

Las poleas tensoras **531 0069 10** y **531 0071 10** ya no se suministran, se han sustituido por la polea tensora **531 0250 10** (ver **fig. 1**).

La polea tensora **531 0250 10** consta de dos partes:

- Polea tensora con base de soporte
- Placa distanciadora




Fig. 1: Representación de la sustitución

- a)** Polea tensora 531 0071 10
b) Polea tensora 531 0069 10
c) Polea tensora **531 0250 10**

Para efectuar los trabajos de reparación en el accionamiento primario LuK-AS incluye un maletín de herramientas para el accionamiento por correa (**400 0203 10**) y un aparato de prueba de la tensión de la correa dentada (**400 0202 10**) en el programa.




Fig. 2: Vista general de la transmisión

Instrucciones para la correcta instalación:

1. Colocar el motor en posición según las indicaciones del fabricante
2. Desmontar la polea tensora antigua (el muelle y el casquillo ya no son necesarios)
3. Montar la polea tensora nueva (se pueden reutilizar los tornillos)
4. Tensar la correa dentada con la herramienta prevista para ello
5. Apretar los tornillos de fijación siguiendo las indicaciones del fabricante
6. Girar el cigüeñal dos vueltas manualmente en el sentido de giro del motor
7. Comprobar la tensión de la correa dentada con un aparato de medición adecuado y corregirla si es necesario (repetir los pasos de 4 a 6)

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

400 0202 10

400 0203 10

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo online en www.Schaeffler-Aftermarket.com, www.RepXpert.com.

Version 11.2007
INA 0018

Salvo modificaciones técnicas
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 · Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.com

