



## SERVICE INFO – INA 0043



# Role întinzătoare 531 0535 20 și 531 0819 10

## Risc de confuzie între componente

Producători: Honda, Opel, Vauxhall

Modele:

Honda: Civic  
 Opel: Astra G, Astra H, Combo, Corsa B, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira  
 Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Combo, Corsa Mk II, Meriva

Motorizare: 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.7 CDTI

Nr. identificare piesă: 531 0535 20  
 531 0819 10

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare

Rolele întinzătoare 531 0535 20 și 531 0819 10 sunt înlocuite cu un nou model, dar codul de reper nu s-a schimbat. Modificările arată mai ușor diferența între cele două tipuri.

Caracteristica distinctivă cea mai clară este numărul produsului imprimat pe piesă și culoarea oțelului pentru arcuri (Fig. 1 și Fig. 2).

Număr piesă	Număr produs
531 0535 20	F-585923
531 0819 10	F-589868

Noile modele au de asemenea role de susținere/ghidare cu o suprafață șlefuită, iar oțelul pentru arcuri folosit este rezistent la coroziune.




Figura 1: 531 0535 20 - model vechi (stânga), model nou (dreapta)




Figura 2: 531 0819 10 - model vechi (stânga), model nou (dreapta)

Datorită similarității dintre cele două tipuri de role întinzătoare, trebuie avută o grijă extrem de mare să se asocieze codul de reper corect cu autovehiculul corespunzător. Montarea unui întinzător greșit poate determina deteriorarea motorului!

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!