

SERVICE-INFO



Nevarnost zamenjave napenjalnih valjev 531 0535 20 in 531 0819 10

Proizvajalec vozil:

Honda, Opel, Vauxhall

Model:

Honda: Civic
Opel: Astra G, Astra H, Combo,
Corsa B, Corsa C, Corsa D,
Meriva, Zafira
Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V,
Corsa Mk II, Combo,
Meriva

Motor:


1.7 DI, 1.7 DTI, 1.7 CDTi

Št. originalnega dela:

- (1) 56 36 403
97249945
- (2) 56 36 739
97249944
14530-PLZ-Doo

Katal. št.:

- (1) 531 0535 20
- (2) 531 0819 10



Slika 1: 531 0535 20



Slika 2: 531 0819 10

Pri menjavi napenjalnega valja s katal. št. **531 0535 20** oz. **531 0819 10** pazite, kateri valj ustreza kateremu vozilu.

Oba napenjalna valja se na videz komajda razlikujeta. Edina razlika je drugačna geometrija napenjalne vzmeti (glej **sliki 1 in 2**).

Pomembno:

Valjev ne smete zamenjati!
Zaradi vgradnje napačnega valja se motor lahko poškoduje!



Upoštevajte podatke
proizvajalca vozila!

Ustrezne rezervne dele boste našli
v našem on-line katalogu na spletnih
stranah www.Schaeffler-Aftermarket.com
ali v RepXpert na naslovu
www.RepXpert.com.

Stanje 10.2009
INA 0043

Tehnične spremembe pridržane
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

