

INFORMACIÓN DE SERVICIO



Cambio de material en la polea de inversión 532 0501 10

Fabricante : Ford, Mazda

Modelos:

Ford: Escort VII, Fiesta IV, Focus, Galaxy, Ka, Puma

Mazda: 121 III

Motores:

1.25, 1.3, 1.3i, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.7 16V, 1.8 16V, 1.8 Di, 2.0i, 2.3 16V

Referencias originales:

Ford: 95WF-19A216-AC (sustituido)
95WF-19A216-AD (sustituido)
YS4E-19A216-AA (actual)
7109163 (sustituido)
1112807 (sustituido)
1139951 (actual)

Mazda: 1E03-15-930A

Nº de artículo: 532 0501 10



Fig. 1: Versión anterior de metal



Fig. 2: Nueva versión de plástico

Dentro del marco del continuo desarrollo de nuestros productos, se ha modificado la superficie de rodadura de la polea de inversión 532 0501 10 de metal a plástico. Durante la fase de modificación, es posible que las poleas de inversión se suministren tanto en la versión de metal como en la versión de plástico.

Nota:

A pesar de las diferentes versiones, ambas poleas de inversión pueden utilizarse sin limitaciones en los vehículos indicados en los catálogos.

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.rexpert.com.

Situación 04.2010

INA 0059

Salvo modificaciones técnicas

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Para más información:

Schaeffler Iberia, s.l.u.

Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte

E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España

Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61

www.Schaeffler-Aftermarket.es

