


# SERVIZIO INFORMAZIONE




## Nuovo KIT/SET di rulli tenditori con supporto motore per motori diesel Chevrolet/Opel/Vauxhall 1.7 l

<b>Costruttori veicoli:</b>	Chevrolet, Opel, Vauxhall
<b>Modelli:</b>	
<b>Chevrolet:</b>	Astra, Corsa
<b>Opel:</b>	Astra G, Combo, Corsa B, Corsa C, Meriva
<b>Vauxhall:</b>	Astra Mk IV, Combo, Corsa Mk II, Meriva
<b>Motori:</b>	1.7 Di, 1.7 DTi, 1.7 CDTi
<b>N. art.:</b>	530 0492 10 (KIT) 530 0492 09 (SET)



**Figura 1:** Rullo tenditore sostituito 531 0166 20 (1) e successivo 531 0819 10 (2)



**Figura 2:** Contenuto della confezione 530 0492 10

In caso di sostituzione del rullo tenditore, i produttori sopra elencati richiedono la sostituzione completa dell'articolo. Il rullo tenditore usato finora con numero di articolo 531 0166 20 viene sostituito dal rullo tenditore con numero 531 0819 10 (vedere figura 1).

In caso di sostituzione, nei modelli con motore fino al numero 328704, è necessario montare un nuovo supporto motore (vedere figura 2, posizione 8).

Per la sostituzione, Schaeffler Automotive Aftermarket offre il KIT di rulli tenditori 530 0492 10 e il SET di rulli tenditori 530 0492 09. Questi due articoli contengono un nuovo supporto motore.

A partire dal numero motore 328705, il supporto motore (numero OE 684051) è già montato.

Per questi veicoli sono disponibili il KIT di rulli tenditori 530 0494 10 e il SET di rulli tenditori 530 0494 09 senza supporto motore.

Nei nostri cataloghi sono disponibili informazioni dettagliate e aggiornate sui veicoli.

### Legenda per Figura 2:

- (1) Rullo tenditore 531 0819 10
- (2) Galoppino 532 0504 10
- (3) Cinghia dentata 536 0283 10\*
- (4) Vite M10x45 mm\*
- (5) Vite M12x45 mm\*
- (6) Perno M8x33 mm\*
- (7) Vite M6x16 mm\*
- (8) Supporto motore\*

\*) Non disponibile singolarmente.



Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo [www.Schaeffler-Aftermarket.it](http://www.Schaeffler-Aftermarket.it) o [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Versione 08.2010

**INA 0064**

Con riserva di modifiche tecniche

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Il riferimento ai codici di sostituzione del costruttore veicolo ha uno scopo puramente informativo.

### Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.  
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)  
e-mail: [automotiveaftermarket.it@schaeffler.com](mailto:automotiveaftermarket.it@schaeffler.com)  
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

