

# SERVICE-INFO



## Pokyn na montáž napínacej kladky 531 0317 10 so zaistením na základnej doske

**Výrobca:** Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

**Modely:**

**Audi:** A2  
**Seat:** Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V, Inca, Leon, Toledo II

**Škoda:** Fabia, Octavia, Praktik, Roomster

**Volkswagen:** Bora, Caddy II, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo, New Beetle, Polo

**Motor:** 1.4, 1.6

**OE-č.:** 036 109 243 AB nahradené)  
036 109 243 AD nahradené)  
036 109 243 E (nahradené)  
036 109 243 L (nahradené)  
036 109 243 R (nahradené)  
036 109 243 AF (aktuálne)

**Obj. č.:** 531 0317 10



**Obrázok 1:** 531 0317 10 – napínacia kladka so zaistením na základnej doske

Pri montáži napínacej kladky 531 0317 10 je nutné bezpodmienečne dbať na správne umiestnenie základovej dosky. Tá musí správne sedieť v určenej aretácii na bloku motora.

Chybné zaistenie základovej dosky môže viesť k chybnej funkcii napínacej kladky.

**Pokyn:**

V prípade všetkých napínacích kladiek so zaistením základovej dosky je nutné dbať na správne usadenie základovej dosky.



Dbajte na údaje výrobcu vozidla!

Pokiaľ je tu uvedený odkaz na čísla náhradných dielov výrobcu, tak tieto čísla slúžia iba na účely porovnania.

Príslušné náhradné dielce nájdete v našom On-line katalógu [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) alebo v RepXpert na adrese [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stav 05.2011  
**INA 0076**

Technické zmeny vyhradené  
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

