



SERVICE INFO – INA 0083



Avlägsnande

av oljud i hjälppaggregatdriften hos Ford Transit

Tillverkare:	Ford
Modell:	Transit
Tillverkningsår:	2000 – 2007
Motor:	2.0 D
Best. nr.:	535 0223 10




Bild 1: Utbyte av fast remskiva mot generatorfrinav

Som följd av kraftiga dynamiska rörelser hos spårremmen, kan kraftigt oljud uppstå hos fordon med fast generatorremskiva.

Som teknisk lösning marknadsför Schaeffler Automotive Aftermarket ett generatorfrinav till dessa fordon. Detta minskar den dynamiska belastningen i hjälppaggregatdriften och förhindrar på så sätt uppkomsten av buller.



Bild 2: Vid montering av generatorfrinav på växelströmgenerator Bosch skall den medlevererade distansbrickan med tjocklek 1,4 mm användas!

OBS:

Medföljande monteringsanvisningar skall ovillkorligen följas!

Schaeffler Automotive Aftermarket rekommenderar att den fasta remskivan byts ut mot generatorfrinav 535 0223 10 hos de nämnda fordonen.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0083