



## SERVICE INFO – INA 0088



# Naputak za ugradnju seta zupčastog remena sa i bez vodene pumpe za vozila marki Dacia, Nissan i Renault

Proizvođači: Dacia, Nissan, Renault

Modeli:

Dacia: Duster, Logan

Nissan: Kubistar

Renault: Clio II, Clio III, Kangoo, Laguna, Laguna II, Megane I, Megane II, Megane III, Modus, Scenic I, Scenic II, Thalia

Oznake motora: K4M, K4J

Kataloški brojevi INA: 530 0415 10 (set)

530 0092 10 (set)

530 0092 30 (set+vodena pumpa)


OE kataloški brojevi:

Nissan: 16806-00QAB

Renault: 77 01 477 014

Kako bi se kod gore navedenih motora moglo pristupiti zamjeni zupčastog remena, potrebno je demontirati remenicu kanalnog remena. Prilikom otpuštanja centralnog vijka, vodite računa kako ne postoji klin koji osigurava položaj remenice zupčastog remena u odnosu na koljenasto vratilo, te se remenica zupčastog remena nakon otpuštanja centralnog vijka može slobodno okretati.

Zbog navedenog, prije demontaže remenice kanalnog remena, potrebno je umetnuti zatik za osiguranje položaja koljenastog vratila. Koljenasto vratilo mora dodirivati zatik kao na uvećanju unutar slike 1.



Slika 1: Pregled razvoda paljenja motora sa namještenom blokadom bregastih vratila, zatikom za osiguranje položaja koljenastog vratila i alatom za blokadu zamašnjaka (svi alati obojani su crveno).

Osim toga, potrebno je osigurati položaj zamašnjaka i bregastih vratila (slika 1).

Time se sprječava zakretanje koljenastog i bregastih vratila za vrijeme zamjene zupčastog remena.

Prije pristupanja zamjeni zupčastog remena, obavezno proučite upute proizvođača vozila!

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

**Želite saznati više? Možemo Vam pomoći!**

Schaeffler Hrvatska d.o.o.

Tel.: +385 1 3701 944

Fax: +385 1 3764 473

info.hr@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.hr

