



## SERVIZIO INFORMAZIONE



# Differenze visive

## della ruota libera alternatore 535 0233 10

Produttore: Suzuki  
 Modello: Jimny (FJ)  
 Motore: 1.5 DDiS  
 N. art.: 535 0233 10  
 Riferimento OE: 31171-84A10



Figura 1: Versione precedente



Figura 2: Nuova versione

In virtù della continua evoluzione dei nostri prodotti, la ruota libera alternatore con numero articolo 535 0233 10 è stata modificata.

Il presente servizio informazione mostra le caratteristiche visive della versione sinora utilizzata (Figure 1 e 3) e di quella nuova (Figure 2 e 4).



Figura 3: Versione precedente



Figura 4: Nuova versione

Nella nuova versione è stato prolungato l'anello interno sul lato posteriore, rendendo superfluo il distanziatore visibile nella Figura 3.

Nella fase transitoria può accadere che siano disponibili entrambe le varianti.

Entrambe le versioni soddisfano i requisiti tecnici e possono essere utilizzate senza restrizioni.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi [www.schaeffler-aftermarket.it](http://www.schaeffler-aftermarket.it) e [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Schaeffler Italia S.r.l.  
 Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)  
[automotiveaftermarket.it@schaeffler.com](mailto:automotiveaftermarket.it@schaeffler.com)  
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

**SCHAEFFLER**  
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

