



## Service Info



# Uiterlijke verschillen

## van de dynamovrijlooprol 535 0233 10

Fabrikant: Suzuki  
 Model: Jimny (FJ)  
 Motor: 1.5 DDiS  
 Artikelnr.: 535 0233 10  
 OE-nummer: 31171-84A10



Fig. 1: Oude uitvoering



Fig. 2: Nieuwe uitvoering

Als gevolg van de voortdurende verdere ontwikkeling van onze producten is de dynamovrijlooprol met artikelnummer 535 0233 10 gewijzigd.

Deze service info toont de uiterlijke kenmerken van de bestaande (Fig. 1 en 3) en de nieuwe uitvoering (Fig. 2 en 4).

Bij de nieuwe uitvoering is de binnenring aan de achterzijde verlengd, waardoor de in Fig. 3 afgebeelde afstandsbus komt te vervallen.



Fig. 3: Oude uitvoering



Fig. 4: Nieuwe uitvoering

In de overgangsfase kunnen we gemengde voorraden van beide typen hebben.

Beide uitvoeringen voldoen aan de technische specificaties en kunnen zonder beperking worden toegepast.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

Vervangingsonderdelen en technische informatie kan u terugvinden op [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) of [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)