



Service Info



Uiterlijke verschillen

Dynamovrijlooprol 535 0238 10

Fabrikant:	Toyota
Model:	Yaris
Bouwjaar:	11.2005 - 11.2008
Motor:	1.4D-4D
Artikelnr.:	535 0238 10
OE-nummer:	27415-33060



Fig. 1: Uiterlijke verschillen van de dynamovrijlooprol 535 0238 10



Fig. 2: Speciaal gereedschap van INA artikelnummer 400 0241 10

Bij Bosch-dynamo's in het bovengenoemde voertuig kunnen twee verschillende uitvoeringen van de dynamovrijlooprol zijn gemonteerd.

Fig. 1 toont de serie-uitvoering (links) en de Aftermarket-uitvoering (rechts) van de dynamovrijlooprol 535 0238 10.

Beide dynamovrijlooprollen zijn alleen uiterlijk verschillend, voldoen aan de technische specificaties en kunnen zonder beperking worden toegepast.

Voor uit- en inbouw van de dynamovrijlooprol is een speciaal gereedschap (Fig. 2) nodig.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

Vervangingsonderdelen en technische informatie kan u terugvinden op www.schaeffler-aftermarket.com of www.RepXpert.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

