




## SERVICE INFO – INA 0101



# Designændring, der påvirker strammeremskiverne 531 0084 20 og 531 0103 20

Bilernes producenter:	Audi
Modeller:	80, 100, A4, A6, A8, Coupe, Cabriolet
Modelår:	1992 – 2000
Motorer:	2.4, 2.6, 2.8
Best. nr.:	531 0084 20 531 0103 20
OE-nr.:	078 109 243 C 078 109 243 K



Billede 1: 531 0084 20 - Tidligere design (venstre) og nyt design (højre)



Billede 2: 531 0103 20 - Tidligere design (venstre) og nyt design (højre)

Som en del af vores fortløbende indsats for at forbedre vores produkter, er der blevet foretaget ændringer på strammeremskiverne med reservedelsnummer 531 0084 20 og 531 0103 20.

Dette serviceinformationsblad viser de visuelle egenskaber på den tidligere version (Billede 1 og Billede 2, venstre) og den nye version (Billede 1 og Billede 2, højre).

I overgangsperioden kan vi have blandede beholdninger af de gamle og nye typer.

De to versioner adskiller sig kun i udseendet. Begge overholder de tekniske specifikationer og kan anvendes uden begrænsninger.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!