



SERVICE INFO



Designänderung

der Spannrolle 531 0572 10

Hersteller: Citroën, Fiat, Peugeot

Modelle:

Citroën: Berlingo, C2, C3, Nemo, Saxo, Xsara

Fiat: Fiorino, Qubo

Peugeot: 106, 206, 207, 306, 307, 1007, Partner

Motoren: 1.1, 1.4

Art-Nr.: 531 0572 10

OE-Nummer:

Citroën: 0829.90

Fiat: 9642929880

Peugeot: 0829.90



Bild 1: Alte Ausführung

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde die Spannrolle mit der Artikelnummer 531 0572 10 modifiziert.

Diese Service Information zeigt die optischen Merkmale der bisherigen (Bild 1) und der neuen Version (Bild 2).

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen der beiden Typen kommen.

Beide Versionen unterscheiden sich lediglich in der Optik, erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt verwendet werden.



Bild 2: Neue Ausführung

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

Reparatur-Hotline: +49 (0) 1801 753-111*

Tel.: +49 (0) 1801 753-333*

Fax: +49 (0) 6103 753-297

automotive-aftermarket@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.de

* 3,9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen max. 42 Cent/Min.

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

