



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Diferencias visuales

de la polea tensora 531 0572 10

Fabricantes: Citroën, Fiat, Peugeot

Modelos:

Citroën: Berlingo, C2, C3, Nemo, Saxo, Xsara

Fiat: Fiorino, Qubo

Peugeot: 106, 206, 207, 306, 307, 1007, Partner

Motores: 1.1, 1.4

Nº de artículo: 531 0572 10

Referencias originales:

Citroën: 0829.90

Fiat: 9642929880

Peugeot: 0829.90



Figura 1: versión anterior

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, se ha modificado la polea tensora con el número de artículo 531 0572 10.

Esta información de servicio muestra el aspecto visual de la versión anterior (figura 1) y de la versión nueva (figura 2).

Durante la fase de modificación, es posible que se suministre cualquiera de ellas indistintamente.

Ambas versiones se diferencian únicamente en el aspecto, cumplen con las especificaciones técnicas y pueden utilizarse sin limitaciones.



Figura 2: versión nueva

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia, s.l.u.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115
Fax: 91 654 27 61
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

