



SERVICE INFO – INA 0104



Înlocuirea fuliei de întinzător manuale cu fulia semiautomată

Producător:	Ford
Model:	Transit
Anul fabricației:	do 12.2000
Motorizare:	2.5 TD, 2.5 DI
Nr. identificare piesă:	531 0504 10
Nr. OE:	1136426 1C1Q 6K254 AA




Figura 1: 531 0504 10 – fulia semiautomată de întinzător

La vehiculul menționat mai sus, s-a folosit o fulie de întinzător manuală la mecanismul actual de distribuție. Această piesă este înlocuită cu fulia de întinzător semiautomată 531 0504 10 și este inclusă și în kiturile 530 0143 10 și 530 0144 10.

Noua fulie a întinzătorului se montează exact în același fel ca și cea veche. Cu toate acestea, spre deosebire de fulia manuală, cureaua dințată este tensionată cu ajutorul unei chei tubulare hexagonale.

Pentru a tensiona cureaua dințată, trebuie rotită placa de fixare (1) cu cheia tubulară hexagonală, până ce gaura (3) este semiacoperită de marginea (2) a plăcii de fixare.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.rexpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0104