



## SERVICE INFO – INA 0105



# Kitul de reparație 530 0550 10

pentru generația a 2-a de motoare diesel VAG cu rampă comună

Producători: Audi, Seat, Škoda, VW

Motorizare: 1.2 TDI, 1.6 TDI, 2.0 TDI

Anul fabricației: Din 2008

Nr. piesă: 530 0550 09 (SET)\*  
530 0550 10 (KIT)  
530 0550 31 (KIT + pompă de apă)  
530 0550 32 (KIT + pompă de apă)

Nr. OE: 03L 198 119 A  
03L 198 119 B  
03L 198 119 C  
03L 198 119 D



\*Set = cureaua de distribuție nu este inclusă

Figura 1: Kit fulie întinzător INA kit 530 0550 10

Toate componentele din ansamblul distribuției sunt proiectate să atingă aceeași durată de viață și sunt supuse uzurii în aceeași măsură.

Din acest motiv, Schaeffler Automotive Aftermarket este primul producător de pe piața independentă a pieselor de schimb care oferă un kit de reparație complet pentru ansamblurile de distribuție ale vehiculelor menționate mai sus. Acest kit conține o fulie de întinzător, o fulie deflectoare, o curea de distribuție și toate piesele de fixare.

Spre deosebire de alți furnizori, INA acoperă necesitățile tuturor vehiculelor menționate cu un singur kit de reparație.

Două kituri de pompe de apă și un set de fulie de întinzător sunt de asemenea disponibile, ca opțiuni suplimentare.

### Legendă fig. 1:

1. Fulia de întinzător 531 0825 10, cu prezon și piulițe
2. Fulia deflectoare 532 0582 10, cu bolț
3. Fulia deflectoare 532 0623 10, cu prezon și piulițe
4. Fulia deflectoare 532 0161 10, cu bolț
5. Bolțuri M8 x 16 pentru arborele cu came
6. Bolțuri M8 x 35 pentru pompa de înaltă presiune
7. Curea de distribuție cu lățimea de 25 mm/cu 160 de dinți

Schaeffler Automotive Aftermarket recomandă să se înlocuiască toate componentele atunci când se lucrează la cureaua de distribuție.

Toate kiturile și seturile specificate sunt echipate cu fulie deflectoare 532 0623 10 îmbunătățită (Figura 2, stânga). Această fulie înlocuiește fulia deflectoare 532 0349 10 (Figura 2, dreapta) folosită la vehiculele menționate.

În comparație cu modelul anterior, fulia deflectoare optimizată este cu aprox. 6,6 mm mai îngustă. În consecință, cureaua dințată trece peste fulie într-o poziție centrală, asigurând o distribuție mult mai eficientă a forței asupra rulmentului cu bile. Prin această modificare, fulia a fost adaptată pentru condițiile cărora trebuie să le facă față acest ansamblu de distribuție.

Kiturile și seturile INA pot fi folosite pentru vehiculele specificate în catalog, fără nici o restricție.




Figura 2: Fulia deflectoare 532 0623 10 (stânga) / Fulia deflectoare 532 0349 10 (dreapta)

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

INA 0105