



## Service Info



# Remedie tegen lawaai van de hulpaggregaataandrijving

Fabrikant: Opel  
 Modellen: Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B  
 Motoren: Z18XER  
 Artikelnr.: 535 0143 10




Fig. 1: Vervanging van starre rol door een dynamorijlooprool

Hevige trillingen van de multiriem kunnen bij de bovengenoemde voertuigen met starre dynamorol veel lawaai produceren.



Fig. 2: Dynamorijlooprool 535 0143 10

Schaeffler Automotive Aftermarket biedt voor deze voertuigen als technische oplossing een dynamorijlooprool aan. Deze vermindert de dynamische belastingen in de hulpaggregaataandrijving en voorkomt zo dat er lawaai wordt geproduceerd.

Schaeffler Automotive Aftermarket adviseert om deze voertuigen met starre dynamorol uit te rusten met dynamorijlooprool 535 0143 10.

Let op: Neem altijd de bijgevoegde montage-instructie in acht!

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

Vervangingsonderdelen en technische informatie kan u terugvinden op [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) of [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)