



## SERVICE INFO – INA 0109



# Модифікований ремонтний комплект

## зубчастого ременя привода ГРМ INA 530 0196 10

Виробники: Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Vauxhall, Volvo

**Моделі:**

Mitsubishi: Carisma, Space Star  
 Nissan: Interstar, Primastar  
 Opel/Vauxhall: Movano, Vivaro  
 Renault: Espace IV, Laguna I, Laguna II, Master II, Traffic II  
 Volvo: S40, V40

Двигун: 1.9 D

Артикульний номер: 530 0196 10

**Номери оригінального обладнання:**

Mitsubishi: MW 3062 1589  
 Nissan: 16806-00QAF  
 16806-00QAJ  
 16806-00Q0A  
 Opel/Vauxhall: 91158706  
 Renault: 77 01 477 048  
 Volvo: 30777408  
 31272975



Зображення 1: 530 0196 10 - Ремонтний комплект INA для привода ГРМ із зубчастим ременем 536 0278 10, натяжним роликом 533 0087 20 і гвинтом шківів колінчастого вала

Під час заміни ременя привода ГРМ у наведених вище моделях автомобілів Volvo автовиробник рекомендує завжди обов'язково замінити гвинт шківів колінчастого вала.

З огляду на це, гвинт шківів колінчастого вала входить до складу ремонтного комплексу зубчастого ременя привода ГРМ 530 0196 10 (зображення 1).

Інші названі автовиробники не дають жодних розпоряджень щодо заміни.

Однак, рекомендується і в інших автомобілях встановлювати новий гвинт шківів колінчастого вала, що входить у комплект постачання.

Заміна гвинта шківів колінчастого вала у наведених вище моделях автомобілів Volvo передбачена інструкцією автовиробника.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

**ТОВ «Шеффлер Україна»**

+380 44 520 - 13 - 80  
 info.ua@schaeffler.com  
 www.schaeffler.ua/aftermarket  
 www.repxpert.ua

SCHAEFFLER  
**REPXP**PERT

INA 0109