



SERVICE INFO – INA 0113



Promjene se odnose na hidraulični lončasti podizač

Modeli:

Alfa Romeo: 145, 146, 147, 155, 156, 166, GT, GTV, Spider

Fiat: Barchetta, Brava, Bravo I, Coupe, Doblo, Marea, Multipla, Palio, Punto, Siena, Stilo

Lancia: Kappa, Lybra, Thesis

Rover: 100, 200, 400, 600, 800, Carbrio

Motori: 1.6, 1.6 16V, 1.7 T.S. 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.4 20V

Kat. Br.: 420 0050 10
420 0208 10

OE broj:

Fiat: 464103078
73503122



Slika 1: Hidraulični lončasti podizačlijevo: stara verzija, desno: nova izvedba

Za gore navedene modele je proizvođač vozila promjenio ugradbenu visinu hidrauličnih lončastih podizača. Vežano na to, Schaeffler Automotive Aftermarket isporučuje poboljšanu izvedbu u aftermarketu.

Novi hidraulični lončasti podizač je 2 mm viši. Iako je ugradbena visina sada različita, novi lončasti podizač se može ugraditi u navedene motore bez ikakvih problema. Dvije izvedbe se ne razlikuju međusobno po njihovoj tehničkoj funkcionalnosti.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com.



Slika 2: Hidraulični lončasti podizač, lijevo: stara verzija, desno: nova izvedba

Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

