



SERVIZIO INFORMAZIONE



Differenze visive del tendicinghia 531 0605 30

Produttore:	Mercedes-Benz
Modello:	Citaro, Conecto
Motore:	OM457, OM460
N. art.:	531 0605 30
Riferimento OE:	457 200 21 70 457 200 39 70



Figura 1: Versione precedente

In virtù della continua evoluzione dei nostri prodotti, il tendicinghia con numero articolo 531 0605 30 è stato modificato.

Il presente servizio informazione mostra le caratteristiche visive della versione sinora utilizzata (Figura 1) e di quella nuova (Figura 2).



Figura 2: Nuova versione

Nella fase transitoria può accadere che siano disponibili entrambe le varianti.

Le due versioni si differenziano esclusivamente per l'aspetto esteriore, entrambe soddisfano le specifiche tecniche e possono essere impiegate senza restrizioni.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi www.schaeffler-aftermarket.it e www.RepXpert.com

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

