



SERVIZIO INFORMAZIONE



Ruota libera alternatore 535 0267 10

Differenze visive

Produttore: Citroën, Mitsubishi, Peugeot

Modello:

Citroën: C4 Aircross
Mitsubishi: ASX, Lancer, Outlander II,
Outlander III

Peugeot: 4008

Motore:

Citroën/Peugeot: 1.8 HDi
Mitsubishi: 1.8 DI-D, 2.2 DI-D

N. art.: 535 0267 10

Riferimento OE:

Mitsubishi: 1800A201, 1800A333



Figura 1: Versione precedente



Figura 2: Nuova versione

In virtù della continua evoluzione dei nostri prodotti, la ruota libera alternatore con numero articolo 535 0267 10 è stata modificata.

Il presente servizio informazione mostra le caratteristiche visive della versione sinora utilizzata (Figura 1) e di quella nuova (Figura 2).

Nella fase transitoria può accadere che siano disponibili entrambe le varianti.

Le due versioni si differenziano esclusivamente per l'aspetto esteriore, entrambe soddisfano le specifiche tecniche e possono essere impiegate senza restrizioni.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi www.schaeffler-aftermarket.it e www.RepXpert.com

Schaeffler Italia S.r.l.

Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com

<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

