



SERVICE INFO – INA 0138



Натяжной ролик 531 0851 10

Модификации

Производители: Audi, Seat, Skoda, VW

Модели:

Audi: A3, A4, A6, TT
 Seat: Altea, Leon, Toledo
 Skoda: Octavia
 VW: EOS, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran

Двигатели: 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 RS

Арт. номера: 531 0777 10 (заменен)
 531 0851 10 (новый)
 530 0445 09 (Set)
 530 0445 10 (KIT)
 530 0445 31 (KIT + водяная помпа)
 530 0584 09 (Set)
 530 0584 10 (KIT)

OE номера: 06A 109 243 B (заменен)
 06 109 243 C (новый)

В результате модификации, натяжитель 531 0851 10 заменяет натяжитель 531 0777 10.

Новый натяжитель заменен также и в наборе Set 530 0445 09, комплекте KIT 530 0445 10 и в комплекте с водяной помпой KIT 530 0445 31.

Единственным визуальным различием является номер, выштампованный на задней поверхности ролика (см. рис. №1 и №2).

Установка натяжного ролика с номером 979743 вместо 979830 не разрешается!




Рисунок 1: 531 0777 10 – натяжной ролик прежней конструкции (979743)



Рисунок 2: 531 0851 10 – новый натяжной ролик (979830)

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО “Шэффлер Руссланд”
 +7 (495) 737 76 60
 aftermarket.ru@schaeffler.com
 aftermarket.schaeffler.ru
 www.repxpert.ru

SCHAEFFLER
REPXPPERT

INA 0138