



SERVICE INFO – INA 0138



Натяжний ролик 531 0851 10

Модифікація

Виробники: Audi, Seat, Skoda, VW

Моделі:

Audi: A3, A4, A6, TT
 Seat: Altea, Leon, Toledo
 Skoda: Octavia
 VW: EOS, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran

Двигуни: 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 RS

Артикульні номери: 531 0777 10 (замінює року)
 531 0851 10 (актуальні)
 530 0445 09 (Set)
 530 0445 10 (KIT)
 530 0445 31 (комплект + помпа)
 530 0584 09 (Set)
 530 0584 10 (KIT)

Номери


оригінального
 обладнання: 06A 109 243 B (замінює)
 06 109 243 C (актуальні)

В результаті модифікації натяжний ролик 531 0851 10 замінює натяжний ролик 531 0777 10.

Новий натяжний ролик замінений також в наборі 530 0445 09, комплекті 530 0445 10 і комплекті з помпою 530 0445 31.

Єдиною візуальною відмінністю обох натяжних роликів є лише виштамповані на зворотному боці номери (зображення 1 і зображення 2).

Забороняється встановлювати натяжний ролик з номером 979743 замість натяжного ролика з номером 979830!



Зображення 1: 531 0777 10 – Старий натяжний ролик (979743)



Зображення 2: 531 0851 10 – Новий натяжний ролик (979830)

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»

+380 44 520 - 13 - 80
 info.ua@schaeffler.com
 www.schaeffler.ua/aftermarket
 www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REPXPPERT

INA 0138