



SERVICE INFO – INA 0141



Remspenner 534 0075 20

Visuelle forskjeller

Produsent:	Citroën, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Suzuki, Toyota, Volvo
Modeller:	
Citroën:	Berlingo, C-Elysse, C1, C2, C3 I, C3 II, C4 I, C4 II, C5 III, DS3, DS4, DS5
Ford:	B-Max, C-Max, C-Max II, Grand C-Max, Fiesta V, Fiesta VI, Focus C-Max, Focus II, Focus III, Fusion, Galaxy, Mondeo IV, S-Max
Mazda:	2, 3
Mini:	Cooper, One
Peugeot:	107, 206, 207, 208, 301, 307, 308, 308 II, 408, 508, 1007, 2008, 3008, 4008, 5008, Partner
Suzuki:	SX4
Toyota:	Aygo
Volvo:	C30, S40 II, S80 II, V50, V70 III
Motorer:	
Citroën/ Peugeot:	1.4 HDI, 1.6 HDI
Ford:	1.4 TDCI, 1.5 TDCI, 1.6 TDCI
Mazda:	1.4 MZR-CD, 1.6 DI Turbo, 1.6 MZ-CD, 1.6 MZR-CD
Mini/Volvo:	1.6 D
Suzuki:	1.6 DDIS
Toyota:	1.4 HDI

Artikkel nr.:	529 0036 10
	529 0061 10
	529 0062 10
	529 0065 10
	529 0066 10
	534 0075 20




Figure 1: Forrige utforming



Figur 2: Ny utforming

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av våre produkter, har det blitt gjort endringer til spennerullen med delnr. 534 0075 20.

Dette informasjonsblad viser de visuelle funksjonene til både den forrige versjonen (figur 1) og den nye versjonen (figur 2).

I overgangsfasen vil vi kanskje ha en blandet lagerbeholdning av begge typene.

De to versjonene er bare forskjellige i deres utseende. Begge oppfyller de tekniske kravene og kan brukes uten begrensninger.

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!