



SERVICE INFO – INA 0154



Τροχαλία εκτροπής 532 0833 10

Πρέπει να χρησιμοποιείται η βίδα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Κατασκευαστές:	Subaru
Μοντέλα:	Forester, Impreza, Legazy, Outback
Κινητήρες:	1.5, 2.0, 2.5
Κωδικός ανταλλακτικού:	532 0833 10 530 0522 09 530 0522 10 530 0563 10

Συμβουλευτείτε τον κατάλογο αντ/κών για την παρούσα εφαρμογή



Εικόνα: 532 0833 10 – Τροχαλία εκτροπής INA με βίδα εντός της συσκευασίας

Κατά την τοποθέτηση της τροχαλίας εκτροπής 532 0833 10 (βλέπε φωτογραφία), πρέπει να χρησιμοποιείται η βίδα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Η βίδα που τοποθετείται από τους κατασκευαστές των οχημάτων, είναι πολύ μεγάλη για τη στερέωση της τροχαλίας εκτροπής 532 0833 10. Σαν αποτέλεσμα, δεν είναι δυνατό να τοποθετηθεί σωστά η τροχαλία χρησιμοποιώντας τη γνήσια βίδα.

Η χρήση ακατάλληλης βίδας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον ιμάντα χρονισμού και συνεπώς, βλάβη στον κινητήρα.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
schaefflergr@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.gr>
www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPPERT

INA 0154