



SERVICE INFO – INA 0155



Sträckarenhet 534 0101 20

Krav på större kraft för rotation hos spännaren

Tillverkare:	Alfa, Fiat, Lancia
Modeller:	
Alfa:	145, 146, 147, 156, GT
Fiat:	Brava, Bravo, Doblo, Idea, Marea, Multipla, Palio, Punto, Stilo, Strada
Lancia:	Lybra, Musa
Motorer:	1.9 D
Art-nr.:	534 0101 20



Bild 2: Sträckarenhet 534 0101 20 - nytt utförande

För aktuell användning, se reservdelskatalogen



Bild 1: Sträckarenhet 534 0101 20 – tidigare utförande

Schaeffler Automotive Aftermarket erbjuder en ny spännare till de angivna fordonen (Bild 2). Visuellt skiljer den sig nästan inte åt från det tidigare utförandet (Bild 1).

Vid montering av multiribbremmen tillsammans med det nya utförandet, gör den specifika fjäderkaraktistiken att det krävs större kraft för att röra spännaren mot spännriktningen. Från teknisk synpunkt har detta ingen inverkan på multiribbremmens spänning.

Vid montering av den nya spännaren skall den medlevererade skruven användas.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0155