



INA INFORMAZIONE TECNICA



Modifica del design

Puleggia di rinvio 532 0298 10

Produttore: Fiat, Iveco

Modello:

Fiat : Ducato

Iveco : Daily

Motore:

Fiat : 2.3 JTD, 2.3D

Iveco : 2.3 Diesel

N. art.: 532 0298 10

Per l'assegnazione attuale, consultare i cataloghi

In virtù della continua evoluzione dei nostri prodotti, il rullo tenditore con numero articolo 532 0298 10 è stato modificato.

Il presente servizio informazione mostra le caratteristiche visive della versione sinora utilizzata (Figura 1) e di quella nuova (Figura 2).

Nella fase transitoria può accadere che siano disponibili entrambe le varianti.

Le due versioni si differenziano esclusivamente per l'aspetto esteriore, entrambe sono tecnicamente equivalenti e possono essere impiegate senza restrizioni.



Figura 1: Versione precedente




Figura 2: Nuova versione

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
 Via Varesina 158/162, 20156 Milano
 Tel. 02 8450 4391
 assistenza-aftermarket@schaeffler.com
 www.repxpert.it

SCHAEFFLER
REPXPPERT