



INA INFORMAZIONE TECNICA



Ruota libera alternatore 535 0071 30

Differenze visive

Produttori: Cadillac, Opel, Saab, Vauxhall

Modello:

Cadillac: BLS

Opel: Signum, Vectra C, Zafira B

Saab: 9-3

Vauxhall: Signum, Vectra MkII, Zafira Mk II

Motori: 1.8, 2.0, 2.2 motori a benzina

N. art.: 535 0071 30

Per l'assegnazione attuale, consultare i cataloghi



Figura 2: 535 0071 30 – Nuova versione con coperchio di protezione

In seguito al costante perfezionamento dei nostri prodotti, la ruota libera alternatore 535 0071 30 è stata modificata.

La versione utilizzata finora senza coperchio di protezione (figura 1) verrà sostituita con una nuova versione con coperchio di protezione (figura 2). Durante la fase transitoria può accadere che siano disponibili entrambi i prodotti.

Entrambe le versioni soddisfano i requisiti tecnici e possono essere utilizzate senza restrizioni.



Figura 1: 535 0071 30 – Versione precedente senza coperchio di protezione

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
 Business Division Automotive Aftermarket
 Via Varesina 158/162, 20156 Milano
 Tel. 02 8450 4391
 assistenza-aftermarket@schaeffler.com
 www.repxpert.it

SCHAEFFLER
 REPXPERT