



SERVICE INFO – INA 0187



Byte av elastisk multiribbrem

Spännrulle 531 0503 10 används inte längre

Tillverkare: Fiat, Iveco

Modeller:

Fiat: Ducato

Iveco: Daily

Motor: F1AE

Best. nr.: 531 0503 10

FB4EPK903

För aktuell användning, se reservdelskatalogen

I hjälppaggregatdriften för A/C-kompressorn använder tillverkaren av de angivna fordonen en elastisk multiribbrem fr.o.m. motornummer 0113090. Som följd av detta utgår spännrullen som tidigare behövdes till den vanliga multiribbremen.

Vid underhåll kan även motorer med motornummer t.o.m. 0113089 byggas om till att använda elastisk multiribbrem FB4EPK903. Dessutom behövs inte heller här någon spännrulle.

Den elastiska multiribbremen uppfyller alla tekniska krav fullt ut och kan problemfritt även monteras hos motorer med nummer t.o.m. 0113089. Spännrullen får under inga omständigheter monteras vid ombyggnad till elastisk multiribbrem !




Bild 1: Hjälppaggregatdrift t.o.m. motornummer 0113089 med spännrulle




Bild 2: Hjälppaggregatdrift från motornummer 0113090 med elastisk multiribbrem

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REP>XPERT