



INA SERVICE INFO



INA Steuerkettensatz 559 0156 30

Geänderte Kettenbreite

Hersteller: Audi, Seat, Škoda, VW

Modelle:

Audi: A1, A3

Seat: Altea, Ibiza, Leon, Toledo

Škoda: Rapid, Roomster 5J, Octavia III, Fabia

VW: Golf VI, Polo 6R, Caddy III, Jetta IV, Beetle 5C, Touran

Motor: 1.2 TSI

Art.-Nr.: 559 0026 30 (schmale Steuerkette,
nicht mehr erhältlich)
559 0156 30 (breite Steuerkette)



Bild 1: INA Steuerkettensatz 559 0156 30

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

Die Steuerkette des 1.2 TSI-Motors wurde innerhalb des Baujahres 2011 werksseitig auf eine breitere Variante umgestellt. Aus diesem Grund entfällt der bisherige Steuerkettensatz (Art.-Nr.: 559 0026 30). Dieser wird durch den optimierten Steuerkettensatz (Art.-Nr.: 559 0156 30) ersetzt. Er enthält die breitere Kette mit den dazugehörigen Kettenrädern für die Kurbel- und Nockenwelle. Mit dem neuen Satz (Bild 1) können sowohl Motoren mit der schmalen Kettenausführung, als auch Motoren mit der breiten Kettenausführung instandgesetzt werden.

Wichtig

Um die dauerhafte Betriebssicherheit des Steuertriebs zu gewährleisten, müssen immer alle Teile des Steuerkettensatzes verwendet werden! Gerade bei Motoren mit der schmalen Kettenausführung (bis Baujahr 2011) ist dies von großer Bedeutung, da die breitere Kette hier nicht zu den alten Kettenrädern passt.

Für den fachgerechten Austausch des Kurbelwellenzahnrads ist Spezialwerkzeug erforderlich. Hierbei empfiehlt es sich, den INA Montagewerkzeugsatz mit der Art.-Nr.: 400 0588 10 (Bild 2) zu verwenden.



Bild 2: INA Montagewerkzeugsatz zum Austausch des Kurbelwellenzahnrads

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Schaeffler REXPART Service Center: 00800 1 753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.rexpert.de

SCHAEFFLER
REXPART