



INA Service-Info



INA distributiekettingset 559 0156 30

Veranderde kettingbreedte

Fabrikant: Audi, Seat, Škoda, VW

Modellen:

Audi: A1, A3

Seat: Altea, Ibiza, Leon, Toledo

Škoda: Rapid, Roomster 5J, Octavia III, Fabia

VW: Golf VI, Polo 6R, Caddy III, Jetta IV,

Beetle 5C, Touran

Motor: 1.2 TSI

Onderdeelnr.: 559 0026 30 (smalle distributieketting,
niet langer verkrijgbaar)
559 0156 30 (brede distributieketting)



Afbeelding 1: INA distributiekettingset 559 0156 30

Huidige toewijzing zie onderdelencatalogus

De distributieketting van de 1.2 TSI-motor werd in het modeljaar 2011 in de fabriek in een bredere versie gewijzigd. Om deze reden valt de vorige distributiekettingset (onderdeelnr.: 559 0026 30) weg. Hij wordt vervangen door de geoptimaliseerde distributiekettingset (onderdeelnr.: 559 0156 30). Hij bevat de bredere ketting met de bijbehorende tandwielen voor de krukas en de nokkenas. Met de nieuwe set (afb. 1) kunnen zowel motoren met de smalle kettinguitvoering als motoren met de brede kettingversie worden gerepareerd.

Belangrijk

Om de permanente bedrijfszekerheid van de distributieketting te garanderen, moeten altijd alle onderdelen van de distributiekettingset worden gebruikt! Dit is vooral van belang voor motoren met de smalle kettinguitvoering (tot bouwjaar 2011), aangezien de bredere ketting hier niet op de oude tandwielen past.

Voor de professionele vervanging van het krukastandwiel is speciaal gereedschap vereist. Wij adviseren het gebruik van de INA montagegereedschapsset met onderdeelnr.: 400 0588 10 (afb. 2).



Afbeelding 2: INA montagegereedschapsset voor het vervangen van het krukastandwiel

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

SAAM_BNL@schaeffler.com
www.rexpert.be
www.rexpert.nl

SCHAEFFLER
REXPERT