



INA INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Kit de corrente de distribuição INA 559 0156 30

Largura da corrente modificada

Fabricantes: Audi, Seat, Škoda, VW

Modelos:

Audi: A1, A3

Seat: Altea, Ibiza, Leon, Toledo

Škoda: Rapid, Roomster 5J, Octavia III, Fabia

VW: Golf VI, Polo 6R, Caddy III, Jetta IV,

Beetle 5C, Touran

Motor: 1.2 TSI

N.º de

artigo: 559 0026 30 (corrente de distribuição estreita, já não está disponível)
559 0156 30 (corrente de distribuição larga)



Fig. 1: Kit de corrente de distribuição INA 559 0156 30

Consultar a correta identificação no catálogo de peças

A corrente de distribuição do motor TSI 1.2 foi modificada para o modelo de 2011, proporcionando-lhe uma maior largura de origem. Por este motivo, é eliminado o anterior conjunto de corrente de distribuição (n.º de artigo: 559 0026 30). É substituído pelo conjunto de corrente de distribuição otimizado (n.º de artigo: 559 0156 30). Este inclui a nova corrente mais larga, em conjunto com os respetivos carretos para a cambota e a árvore de cames. O novo conjunto (fig. 1) permite a reparação tanto de motores com o modelo de corrente estreita como motores com o modelo largo.

Importante

Para garantir um funcionamento seguro da corrente de distribuição de forma duradoura, devem ser sempre instaladas todas as peças que fazem parte do conjunto de corrente de distribuição. Esta indicação é especialmente importante para os motores com o modelo de corrente estreita (anteriores a 2011), uma vez que a corrente mais larga, não encaixa nos antigos carretos da corrente de distribuição.

Para a substituição adequada do carreto da cambota, é necessária uma ferramenta especial. Para isso, recomenda-se a utilização do conjunto de ferramentas de montagem INA com o n.º de artigo: 400 0588 10 (fig. 2).



Fig. 2: Conjunto de ferramentas de montagem INA para a substituição do carreto da cambota

Observar as indicações do fabricante do veículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.

Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100

Polígono Industrial Sur

28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España

Telefone: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81

www.repxpert.pt

SCHAEFFLER
REPXPERT