

DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	85
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG381

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-35

ATTENTION
Veuillez vérifier la
poulie avec celle
de la carcasse




Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

FIAT		
BRAVO (95-01) (182) - 2.0 HGT 20V (182.AD)	147 ch	10.1995 > 07.1998
BRAVO (95-01) (182) - 2.0 HGT 20V (182.AQ)	154 ch	07.1998 > 10.2001
COUPE (FA/175) - 2.0 20V	147 ch	08.1996 > 04.1998
	154 ch	04.1998 > 08.2000
COUPE (FA/175) - 2.0 20V Turbo	220 ch	08.1996 > 08.2000
MAREA (185) - 2.0 150 20V	147 ch	09.1996 > 04.1999
	150 ch	01.2001 >
MAREA (185) - 2.0 155 20V	154 ch	04.1999 > 01.2001
MAREA Weekend (185) - 2.0 150 20V	147 ch	09.1996 > 04.1999
	150 ch	01.2001 >
MAREA Weekend (185) - 2.0 155 20V	154 ch	04.1999 > 01.2001
LANCIA		
LYBRA (839AX) - 2.0 20V (839AXC11, 839AXC1A)	154 ch	07.1999 > 09.2000
LYBRA (839AX) - 2.0 20V (839AXH1A)	150 ch	09.2000 >
LYBRA SW (839BX) - 2.0 20V (839BXC11, 839BXC1A)	154 ch	07.1999 > 09.2000
LYBRA SW (839BX) - 2.0 20V (839BXH1A)	150 ch	09.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.