

DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	100
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG381

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-35

ATTENTION
Veuillez vérifier la
poulie avec celle
de la carcasse



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

FIAT		
MAREA Weekend (185) - 2.4 JTD 130	130 ch	04.1999 >

LANCIA		
KAPPA (838A) - 2.0 20V Turbo (838AM1AA)	220 ch	06.1998 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA)	124 ch	08.1994 > 10.2001
KAPPA Coupe (838) - 2.0 20V Turbo (838CM)	220 ch	06.1998 > 03.2001
KAPPA SW (838B) - 2.0 20V Turbo (838BM1AA)	220 ch	06.1998 > 10.2001
KAPPA SW (838B) - 2.4 T.DS (838BH1AA)	124 ch	07.1996 > 10.2001
LYBRA SW (839BX) - 1.9 JTD (839BXD1A)	105 ch	07.1999 > 09.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.