


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1.1
Nombre de dents	9T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de taraudages	2
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL66

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/demarrageurs

APPLICATIONS

FIAT		
BRAVA (182) - 1.6 16V (182.BB)	103 ch	02.1996 > 10.2001
BRAVA (182) - 1.6 16V (182.BH)	90 ch	10.1995 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.6 16V (182.AB)	103 ch	03.1996 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.6 16V (182.AH)	90 ch	10.1995 > 10.2001
DOBLO (00-10) (119) - 1.6	92 ch	09.2002 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.6 16V (223AXD1A)	103 ch	10.2001 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.6 Natural Power	103 ch	09.2002 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.6 16V (223ZXD1A)	103 ch	10.2001 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.6 Natural Power	103 ch	09.2002 >
MULTIPLA (186) - 1.6 100 16V (186AXA1A)	103 ch	04.1999 >
MULTIPLA (186) - 1.6 16V Bipower (186AMB1A)	103 ch	04.1999 >
MULTIPLA (186) - 1.6 16V Bipower (186AXC1A)	103 ch	10.2001 >
MULTIPLA (186) - 1.6 16V Blupower (186AGB1A)	95 ch	04.2002 >
MULTIPLA (186) - 1.6 16V Blupower (186AMA1A)	95 ch	04.1999 >
STILO (192) - 1.6 16V (192_XB1A)	103 ch	10.2001 >
STILO Multi Wagon (192) - 1.6 16V	103 ch	01.2003 >
LANCIA		
LYBRA (839AX) - 1.6	103 ch	10.2000 > 10.2005
LYBRA (839AX) - 1.6 16V (839AXA1A)	103 ch	07.1999 >
LYBRA SW (839BX) - 1.6	103 ch	10.2000 > 10.2005
LYBRA SW (839BX) - 1.6 16V (839BXA1A)	103 ch	07.1999 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.