

DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	50
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG300

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La borne "L" doit recevoir du courant. Dans le cas des véhicules, ce courant provient de la petite borne positive du tableau de bord.
Un manque de courant à la borne "L" peut provoquer ce qui suit :
- Aucun charge, les lampes restent allumées.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Pas de charge, pas, tout de le moteur après que l'alternateur commence à charger.
Le temps témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.
 - La borne "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera utilisé à l'allumage.
De manque de courant à cette borne peut provoquer ce qui suit :
- Surcharge ou charge nulle.
 - La borne "BAT" doit recevoir du courant de la batterie. Cette borne fournit instantanément le courant qui sera utilisé dans tous les cas, que ce soit de courant aux lampes ou au "CVC" ou "CVC". Un manque de courant à cette borne peut causer ce qui suit :
- Aucun charge, la lampe témoin est allumée.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Pas de charge, pas, tout de le moteur après que l'alternateur commence à charger.
Le temps témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.
 - La plupart des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal chargées. Ceci est le cas si vous avez un problème de démarrage, des feux qui restent allumés ou encore un mauvais contact dans le connecteur. (Vérifier à l'aide de la fiche qui doit être fournie à l'alternateur).
- Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!




Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

SUBARU		
JUSTY (84-95) (KAD) - 1200	67 ch	05.1987 > 10.1995
JUSTY (84-95) (KAD) - 1200 4WD	68 ch	10.1986 > 12.1990
	75 ch	10.1990 > 12.1994
JUSTY (84-95) (KAD) - 1200 4WD (KAD-A)	67 ch	05.1987 > 05.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.