

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	2.5
Nombre de dents	9T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de trous de fixation	2
Connectique	SOL38

PHOTOS




BULLETIN TECHNIQUE TB-06

Ce démarreur est susceptible de rester « collé », (pignon / volant moteur) provoquant sa destruction complète (centrifugage, brûlure complète, éclatement). Contrôlez la vieille matière au niveau de l'usure du pignon (voir dessin). La cause de ce problème est souvent due à un défaut de la clé de contact, à un problème de manque de courant et/ou au relais qui reste collé. Contrôlez et remplacez celui-ci en cas de doute.

Les carcasses retournées dans cet état ne seront pas acceptées et ne pourront faire l'objet de demande de garantie!

This startermotor is prone to being held in mesh with the engine running, causing it to burn out. Check the old unit removed for pinion damage (see picture)
The causing of this problem is often caused by a sticking ignition switch or a sticking relay, replace if in doubt!

Old core returned in this condition will not be accepted, nor will a warranty claim!



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

FORD		
MAVERICK (UDS, UNS) - 2.7 TD	100 ch	02.1993 > 08.1996
NISSAN		
NAVARA (85-97) (D21) - 2.7 TD	99 ch	09.1987 > 12.1996
NAVARA (97-04) (D22) - 3.2 TD	103 ch	01.1997 > 10.2001
PICK UP (85-97) (D21) - 2.5 D	75 ch	01.1989 > 02.1998
	80 ch	09.1994 > 08.1996
	83 ch	04.1996 > 02.1998
PICK UP (85-97) (D21) - 2.5 D 4WD	75 ch	03.1986 > 08.1991
	80 ch	08.1987 > 02.1998
	83 ch	04.1996 > 02.1998
PICK UP (85-97) (D21) - 2.7 D 4WD	79 ch	10.1987 > 08.1991
	99 ch	08.1987 > 01.1997
PICK UP (97-04) (D22) - 2.5 D	83 ch	02.1998 > 07.2002
PICK UP (97-04) (D22) - 2.5 D 4WD	83 ch	02.1998 > 07.2002
PICK UP (97-04) (D22) - 2.5 TD 4WD	103 ch	05.1998 > 11.2001
PICK UP (97-04) (D22) - 3.2 D 4WD	103 ch	12.1998 > 12.2007
TERRANO (85-95) (WD21) - 2.7 TD 4WD	99 ch	02.1989 > 02.1996
TERRANO (93-06) (R20) - 2.7 TD 4WD	101 ch	05.1996 > 01.2002
TERRANO (93-06) (R20) - 2.7 TDi 4WD	125 ch	05.1996 >
TRADE Bus - 3.0 TDiC	106 ch	06.1996 > 12.1998
TRADE Camionnette - 3.0 D 100	106 ch	06.1996 > 12.1998
TRADE Camionnette - 3.0 TDiC	106 ch	06.1996 > 12.1998
TRADE plateau - 3.0 D	106 ch	06.1996 > 12.1998
TRADE plateau - 3.0 TDiC	106 ch	06.1996 > 12.1998
URVAN (80-88) Bus (E23) - 2.3 D (E23B)	69 ch	02.1987 > 11.1988
URVAN (86-97) Bus (E24) - 2.5 D	80 ch	05.1989 > 10.1996
URVAN (87-97) Camionnette (E24) - 2.3 D	69 ch	01.1988 > 03.1989
URVAN (87-97) Camionnette (E24) - 2.5 D	80 ch	12.1988 > 05.1997
NISSAN TRUCKS		
CABSTAR - 2,3	68 ch	12.1981 > 06.1992
CABSTAR - 2,5	80 ch	10.1982 > 06.1992
CABSTAR - 2,7	90 ch	02.1983 > 12.1990
CABSTAR E - 110.35	106 ch	10.1998 > 08.2006
CABSTAR E - 110.45	106 ch	10.1998 > 08.2006
CABSTAR E - 120.35, 125.35	120 ch	10.1998 > 08.2006
CABSTAR E - 120.45	120 ch	10.1998 > 08.2006
ATLAS Camion plate-forme/Châssis (F22, H40) - 2.3 D	69 ch	05.1987 > 12.1989
ATLAS Camion plate-forme/Châssis (F22, H40) - 2.5 D	75 ch	06.1989 > 12.1992
ATLEON - 110.35, 120.35	106 ch	09.2000 > 10.2006
ATLEON - 110.56, 120.56	106 ch	09.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.