

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	VISTEON
Longueur [mm]	1275
matière	aluminium
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	2.8
Filetage biellette (Essieu)	M16x150
Type de capteur (non fourni)	Sans
	ATTENTION au clapet anti-retour (Voir BT142)

PHOTOS



DOCUMENTS

	BT-142	Clapet Anti-retour pour crémaillères
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
MONDEO (00-07) (B5Y) - 1.8 SCi	130 ch	06.2003 >
MONDEO (00-07) (B5Y) - 2.0 16V	146 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) 3 volumes (B4Y) - 1.8 16V	110 ch	11.2000 >
	125 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) 3 volumes (B4Y) - 1.8 SCi	130 ch	06.2003 >
MONDEO (00-07) 3 volumes (B4Y) - 2.0 16V	146 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) Clipper (BWY) - 1.8 16V	110 ch	11.2000 >
	125 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) Clipper (BWY) - 1.8 SCi	130 ch	06.2003 >
MONDEO (00-07) Clipper (BWY) - 2.0 16V	146 ch	11.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.