

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électro-mécanique
Pour fabricant	SMI / KOYO / JTEKT
Longueur [mm]	1185
Fixation	1 (Ø10mm)-1 (10x14)
Entraxe de fixation [mm]	275
Nombre de tours du pignon	3.25
Longueur du pignon [mm]	75
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Avec

## PHOTOS




## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

RENAULT		
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.2 (BB0F, CB0F, BB0A, CB0A, BB10, CB10, BB1K, CB1)	58 ch	01.2002 >
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.2 16V (BB05, CB05)	75 ch	01.2002 >
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.4 (BB0C, CB0C/S)	75 ch	01.2002 > 05.2005
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.4 16V (BB0P, CB0P)	98 ch	01.2002 >
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.5 dCi	64 ch	06.2005 >
	100 ch	01.2004 >
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.5 dCi (BB07, CB07)	65 ch	01.2002 >
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.5 dCi (BB08, CB08)	82 ch	01.2002 >
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.5 dCi (BB3N, CB3N)	84 ch	02.2007 >
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.6 (BB0D, CB0D)	90 ch	01.2002 > 05.2005
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.6 16V (CB0T, CB0H)	107 ch	01.2002 >
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.9 D (BB0E, CB0E)	64 ch	01.2002 > 05.2005
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.9 dTi (BB0U, CB0U)	80 ch	01.2002 > 05.2005
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 2.0 16V Sport	179 ch	01.2004 >
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 2.0 16V Sport (CB0M)	169 ch	01.2002 >
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 3.0 V6 Sport (CB1H, CB2S)	254 ch	12.2002 >

<b>RENAULT</b>		
CLIO (98-06) Camionnette (SB_) - 1.1 (SB0A)	58 ch	01.2002 >
CLIO (98-06) Camionnette (SB_) - 1.5 dCi	65 ch	01.2002 >
	68 ch	04.2004 >
CLIO (98-06) Camionnette (SB_) - 1.9 D (SB0E)	64 ch	01.2002 >
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2	60 ch	01.2000 > 08.2000
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2 (C066, C068)	58 ch	01.2000 >
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2 (C067)	54 ch	01.2000 >
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2 16V (C060)	60 ch	08.2004 >
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2 16V (C06C, C06D, C06K)	75 ch	01.2001 >
TWINGO Société (S06_) - 1.2 (S066, S068)	58 ch	01.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.