

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	120
Raccord d'entrée	F18x150
Prof. raccord d'entrée [mm]	27
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	19
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support
Embase	EMB10

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>ALFA ROMEO</b>		
156 (932) - 2.5 V6 24V (932A1)	190 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 2.5 V6 24V (932A11_)	192 ch	10.2000 > 09.2005
156 Sportwagon (932) - 2.5 V6 24V (932A1)	190 ch	05.2000 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 2.5 V6 24V (932B11_)	192 ch	10.2000 > 05.2006
166 (936) - 2.0 V6 (936A3___)	205 ch	09.1998 >
166 (936) - 2.5 V6 24V (936A2___)	190 ch	09.1998 > 10.2000
166 (936) - 2.5 V6 24V (936A21___)	188 ch	10.2000 >
166 (936) - 3.0 V6 24V (936A1___)	226 ch	09.1998 > 10.2000
166 (936) - 3.0 V6 24V (936A11___)	220 ch	10.2000 >
GTV (916C_) - 3.0 V6 24V (916.C1)	220 ch	10.1996 > 10.2000
GTV (916C_) - 3.0 V6 24V (916.C1B_)	218 ch	10.2000 >
SPIDER (94-05) (916S_) - 3.0 V6 (916S1)	192 ch	06.1995 > 04.2005
SPIDER (94-05) (916S_) - 3.0 V6 (916S1B00)	218 ch	09.1994 > 08.2000
SPIDER (94-05) (916S_) - 3.0 V6 24V	220 ch	01.1999 > 10.2000
<b>LANCIA</b>		
KAPPA (838A) - 3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA)	204 ch	08.1994 > 10.2001
KAPPA Coupe (838) - 3.0 24V (838CD, 838CD11A)	204 ch	11.1996 > 03.2001
KAPPA SW (838B) - 3.0 24V (838BD11A)	204 ch	07.1996 > 10.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.