

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	VISTEON
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	125
Hauteur de poulie [mm]	103
Raccord d'entrée	Ø18mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	2
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	4

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-171 | Précautions de montage pompes                   |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
COUGAR (EC_) - 2.0 16V	131 ch	08.1998 > 12.2001
FOCUS (98-04) (DAW, DBW) - 1.8 DI / TDDi	75 ch	08.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) (DAW, DBW) - 1.8 TDCi	100 ch	09.2002 > 11.2004
	115 ch	03.2001 > 11.2004
FOCUS (98-04) (DAW, DBW) - 1.8 Turbo DI / TDDi	90 ch	10.1998 > 11.2004
FOCUS (98-04) 3 volumes (DFW) - 1.8 TDCi	100 ch	09.2002 > 11.2004
	115 ch	03.2001 > 11.2004
FOCUS (98-04) 3 volumes (DFW) - 1.8 Turbo DI / TDDi	90 ch	02.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) Clipper (DNW) - 1.8 DI / TDDi	75 ch	08.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) Clipper (DNW) - 1.8 TDCi	100 ch	09.2002 > 11.2004
	115 ch	03.2001 > 11.2004
FOCUS (98-04) Clipper (DNW) - 1.8 Turbo DI / TDDi	90 ch	02.1999 > 11.2004
MONDEO (96-00) (BAP) - 1.6 i	90 ch	05.1998 > 11.2000
MONDEO (96-00) (BAP) - 1.6 i 16V	95 ch	05.1998 > 11.2000
MONDEO (96-00) (BAP) - 1.8 i	115 ch	05.1998 > 11.2000
MONDEO (96-00) (BAP) - 2.0 i	131 ch	05.1998 > 11.2000
MONDEO (96-00) 3 volumes (BFP) - 1.6 i	90 ch	05.1998 > 11.2000
MONDEO (96-00) 3 volumes (BFP) - 1.6 i 16V	95 ch	05.1998 > 11.2000
MONDEO (96-00) 3 volumes (BFP) - 1.8 i	115 ch	05.1998 > 11.2000
MONDEO (96-00) 3 volumes (BFP) - 2.0 i	131 ch	05.1998 > 11.2000
MONDEO (96-00) Clipper (BNP) - 1.6 i	90 ch	05.1998 > 11.2000
MONDEO (96-00) Clipper (BNP) - 1.6 i 16V	95 ch	05.1998 > 11.2000
MONDEO (96-00) Clipper (BNP) - 1.8 i	115 ch	05.1998 > 11.2000
MONDEO (96-00) Clipper (BNP) - 2.0 i	131 ch	05.1998 > 11.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.