


DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	AKEBONO
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10
Diamètre de piston [mm]	35

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

MAZDA		
323 (98-04) F (BJ) - 1.6	95 ch	01.2001 > 05.2004
	98 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) F (BJ) - 1.9 16V	114 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) F (BJ) - 2.0	131 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) F (BJ) - 2.0 D	71 ch	09.1998 > 05.2004
323 (98-04) F (BJ) - 2.0 TD	90 ch	09.1998 > 01.2001
	101 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 1.9 16V	114 ch	09.1998 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 2.0	131 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 2.0 D	71 ch	09.1998 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 2.0 TD	90 ch	09.1998 > 05.2004
626 (98-02) (GF) - 1.8	90 ch	05.1997 > 12.1999
	100 ch	12.1999 > 10.2002
626 (98-02) (GF) - 2.0	115 ch	05.1997 > 10.2002
	136 ch	04.1998 > 10.2002
626 (98-02) (GF) - 2.0 TD	110 ch	10.2000 > 10.2002
626 (98-02) (GF) - 2.0 Turbo DI	101 ch	04.1998 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 1.8	90 ch	02.1998 > 01.2000
	100 ch	01.2000 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0	116 ch	02.1998 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0 DITD	90 ch	09.1999 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0 H.P.	136 ch	02.1998 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0 TD	110 ch	10.2000 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0 Turbo DI	101 ch	04.1998 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 1.8	90 ch	05.1997 > 12.1999
	100 ch	12.1999 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0	115 ch	05.1997 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 H.P.	136 ch	02.1998 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 TD	110 ch	10.2000 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 Turbo DI	101 ch	04.1998 > 10.2002
PREMACY (CP) - 1.8	100 ch	07.1999 >
PREMACY (CP) - 1.9	114 ch	07.1999 >
PREMACY (CP) - 2.0	131 ch	11.2001 >
PREMACY (CP) - 2.0 TD	101 ch	07.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.