

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	LUCAS
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10
Diamètre de piston [mm]	38

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
147 (937) - 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A)	120 ch	01.2001 >
147 (937) - 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A)	105 ch	01.2001 >
147 (937) - 1.9 JTD	101 ch	06.2003 >
147 (937) - 1.9 JTD (937AXD1A)	115 ch	04.2001 >
147 (937) - 1.9 JTD 16V	126 ch	09.2003 > 09.2004
	136 ch	10.2004 >
	140 ch	11.2002 >
147 (937) - 1.9 JTDM 8V	120 ch	07.2005 >
	115 ch	10.2004 >
147 (937) - 1.9 JTDM 16V	150 ch	07.2005 >
	170 ch	06.2008 >
147 (937) - 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_)	150 ch	01.2001 >
156 (932) - 1.6 16V T.SPARK (932A4)	120 ch	09.1997 > 09.2005
156 (932) - 1.9 JTD	126 ch	11.2003 > 09.2005
	150 ch	09.2004 > 09.2005
156 (932) - 1.9 JTD (932A2B, 932A2C)	115 ch	05.2001 > 09.2005
156 (932) - 1.9 JTD 16V	140 ch	11.2002 > 09.2005
156 (932) - 2.0 JTS (932AXA)	166 ch	03.2002 > 09.2005
156 (932) - 2.4 JTD (932A1B__)	140 ch	10.2000 > 09.2005
156 (932) - 2.4 JTD (932AXC)	150 ch	03.2002 > 09.2005
156 (932) - 2.5 V6 24V (932A11_)	192 ch	10.2000 > 09.2005
156 (932) - 3.2 GTA (932AXB)	250 ch	03.2002 > 09.2005
156 Sportwagon (932) - 3.2 GTA (932BXB)	250 ch	03.2002 > 05.2006
GT (2003-) - 1.8 TS	140 ch	11.2003 >
GT (2003-) - 1.9 JTD	150 ch	11.2003 >
	170 ch	05.2008 >
GT (2003-) - 2.0 JTS	165 ch	11.2003 >
	162 ch	12.2006 >
GT (2003-) - 3.2 GTA	240 ch	11.2003 >
FIAT		
LINEA (323) - 1.4 T-Jet	120 ch	09.2007 >

LANCIA		
LYBRA (839AX) - 1.6	103 ch	10.2000 > 10.2005
LYBRA (839AX) - 1.6 16V (839AXA1A)	103 ch	07.1999 >
LYBRA (839AX) - 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A)	131 ch	07.1999 >
LYBRA (839AX) - 1.9 JTD	116 ch	05.2001 >
LYBRA (839AX) - 1.9 JTD (839AXD1A)	105 ch	07.1999 > 09.2000
LYBRA (839AX) - 1.9 JTD (839AXI1A)	110 ch	09.2000 > 05.2001
LYBRA (839AX) - 2.0 20V (839AXC11, 839AXC1A)	154 ch	07.1999 > 09.2000
LYBRA (839AX) - 2.0 20V (839AXH1A)	150 ch	09.2000 >
LYBRA (839AX) - 2.4 JTD	150 ch	05.2002 >
LYBRA (839AX) - 2.4 JTD (839AXE1A)	135 ch	07.1999 > 09.2000
LYBRA (839AX) - 2.4 JTD (839AXL1A)	140 ch	09.2000 > 05.2002
LYBRA SW (839BX) - 1.6	103 ch	10.2000 > 10.2005
LYBRA SW (839BX) - 1.6 16V (839BXA1A)	103 ch	07.1999 >
LYBRA SW (839BX) - 1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A)	131 ch	07.1999 >
LYBRA SW (839BX) - 1.9 JTD	116 ch	05.2001 >
LYBRA SW (839BX) - 1.9 JTD (839BXD1A)	105 ch	07.1999 > 09.2000
LYBRA SW (839BX) - 1.9 JTD (839BXI1A)	110 ch	09.2000 > 05.2001
LYBRA SW (839BX) - 2.0 20V (839BXC11, 839BXC1A)	154 ch	07.1999 > 09.2000
LYBRA SW (839BX) - 2.0 20V (839BXH1A)	150 ch	09.2000 >
LYBRA SW (839BX) - 2.4 JTD	150 ch	05.2002 >
LYBRA SW (839BX) - 2.4 JTD (839BXE1A)	135 ch	10.1999 > 09.2000
LYBRA SW (839BX) - 2.4 JTD (839BXL1A)	140 ch	09.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.