

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	AKEBONO
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (2 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	24
Diamètre de piston [mm]	43

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
L 200 (96-06) (K__T) - 2.5 TD 4WD	133 ch	08.2003 >
L 200 (96-06) (K__T) - 2.5 TD 4WD (K74T)	115 ch	09.2001 >
L 200 (96-06) (K__T) - 2.5 TD 4x4 (K74T)	99 ch	06.1996 >
L 400 Bus (PAOV) - 2.4	132 ch	06.1996 > 10.2002
L 400 Camionnette (PAOV) - 2.4	132 ch	06.1996 > 10.2002
L 400 / SPACE GEAR (PC/D_W, PA/B_V) - 2.4	128 ch	09.1996 > 06.2005
L 400 / SPACE GEAR (PC/D_W, PA/B_V) - 2.4 4WD	128 ch	09.1996 > 06.2005
PAJERO CLASSIC (V2_W) - 2.5 TD	115 ch	07.2002 >
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 2.4	112 ch	04.1991 > 04.2000
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 2.5 TD (V24C, V24W)	99 ch	01.1994 > 04.2000
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 2.8 TD (V46W)	125 ch	06.1994 > 04.2000
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 3.0 V6 (V23W, V43W, V23C)	150 ch	01.1992 > 12.1995
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 3.0 V6 24V	177 ch	06.1997 > 04.2000
	181 ch	06.1994 > 05.1997
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 3.5 V6 24V (V25W, V45W)	208 ch	06.1994 > 04.2000
PAJERO (91-99) Canvas Top (V2_W, V4_W) - 2.4	112 ch	04.1991 > 04.2000
PAJERO (91-99) Canvas Top (V2_W, V4_W) - 2.5 TD (V24C, V24W)	99 ch	01.1994 > 04.2000
PAJERO (91-99) Canvas Top (V2_W, V4_W) - 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C)	150 ch	01.1992 > 12.1995
PAJERO (91-99) Canvas Top (V2_W, V4_W) - 3.0 V6 24V	181 ch	06.1994 > 04.2000
PAJERO SPORT (96-08) (K90) - 2.5 TD	99 ch	11.1998 >
	115 ch	07.2002 >
PAJERO SPORT (96-08) (K90) - 3.0 V6	177 ch	11.1998 >
SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) - 2.4 i 4x4 (PD4V, PD4W)	132 ch	05.1995 > 05.2000
SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) - 2.5 TD 4x4 (PD5V, PD5W)	99 ch	05.1995 > 05.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.