



DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR8
Poulie Ø [mm]	119
Pour fabricant	Harrison
ID du compresseur	V5
Huile pour compresseur	PAG 150
Remplissage huile [ml]	265
Type de valve	Mécanique
Entraînement	avec embrayage électro-magnétique

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-133	Refus des carcasses compresseurs
BT-918	Catalogue Accessoires de climatisation

APPLICATIONS

SEAT		
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.4 i	60 ch	06.1994 > 06.1999
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.6 i	75 ch	02.1993 > 06.1999
	75 ch	05.1994 > 06.1999
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.8 i 16V	129 ch	10.1993 > 08.1996
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.9 D	64 ch	01.1996 > 08.1996
	68 ch	02.1993 > 08.1996
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.9 SDI	64 ch	08.1996 > 06.1999
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.9 TD	75 ch	02.1993 > 08.1996
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.9 TDI	90 ch	08.1996 > 06.1999
	110 ch	03.1997 > 06.1999
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 2.0 i	115 ch	02.1993 > 06.1999
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 2.0 i 16V	150 ch	08.1996 > 06.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.4 i	60 ch	09.1993 > 08.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.4 i 16V	101 ch	09.1996 > 08.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.6 i	75 ch	03.1993 > 08.1999
	75 ch	09.1994 > 06.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.8 i	90 ch	03.1993 > 08.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.9 D	64 ch	04.1993 > 08.1996
	68 ch	10.1994 > 08.1996
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.9 TD	75 ch	03.1993 > 08.1996
IBIZA (93-99) (6K1) - 2.0 i	115 ch	03.1993 > 08.1999
VOLKSWAGEN		
GOLF (91-99) (1H1) - 2.0 GTI 16V	150 ch	08.1992 > 08.1997
GOLF (91-99) Break (1H5) - 1.4	55 ch	07.1993 > 04.1999
	60 ch	07.1993 > 04.1999
GOLF (91-99) Break (1H5) - 1.8	75 ch	07.1993 > 04.1999
	90 ch	07.1993 > 04.1999
GOLF (91-99) Break (1H5) - 1.9 D	65 ch	07.1993 > 04.1999
GOLF (91-99) Break (1H5) - 1.9 TD	75 ch	07.1993 > 04.1999
GOLF (91-99) Break (1H5) - 2.0	115 ch	07.1993 > 04.1999
GOLF (91-99) Break (1H5) - 2.0 Syncro	115 ch	08.1995 > 04.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.