

Blue Print ADJ139801

Aplicati:

Jaguar S-Type / XF / XJ 350

2.5 V6, 3.0 V6, 4.2 V8 Benzina, 05/1999>



RO

INLOCUIREA VASULUI DE EXPANSIUNE DIN INSTALATIA DE RACIRE

Pe aceste modele, vasul de expansiune din instalatia de răcire a motorului este predispus la fisurare / neetansare in zona de imbinare dintre secțiunile superioară și inferioară. Blue Print furnizează un vas de expansiune cu o zona de îmbinare îmbunătățită, pentru a preveni defectarea prematură în viitor. (ADJ139801)



La înlocuirea vasului de expansiune, completați cu lichid de răcire la nivelul corect, verificați dacă există scurgeri pe la furtunurile pentru lichid de răcire după reconectarea lor și asigurați-va ca ați conectat senzorul de nivel.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com