

Obsah sady:

- 3x ráčna - 1/4", 3/8" a 1/2"
- 2x vratidlo - 1/4" a 1/2"
- 2x prodloužení 1/2" - 125 a 250mm
- 2x prodloužení 1/4" - 50 a 100mm
- 1x prodloužení 3/8" - 125mm
- 2x svíček 1/2" - 16 a 21mm + 1x 3/8" 18mm
- 3x kardan - 1/4", 3/8" a 1/2"
- 13x ořech krátký 1/4" - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 a 14mm
- 7x ořech dlouhý 1/4" - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10mm
- 5x ořech E-Torx 1/4" - E4 - 5 - 6 - 7 - 8
- 4x ořech imbus 1/4" - 3 - 4 - 5 - 6mm
- 4x ořech plochý 1/4" - 0,8 x 4 - 1 x 5,5 - 1,2 x 6,5 a 1,2 x 7
- 4x ořech PH 1/4" - 0 - 1 - 2 - 3, 3x ořech PZ 1/4" - 0 - 1 - 2
- 8x ořech Torx 1/4" - T8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 a 30
- 8x ořech Torx s otvorem 1/4" - T8H - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 a 30
- 1x šroubovák na ořechy 1/4"
- 3x bit XZN 1/4" - M5 - 6 a 8, 5x bit RIBE 1/4" - 5 - 6 - 7 - 8 a 9
- 9x bit Torx s otvorem 1/4" - T7H - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 a 45
- 9x ořech krátký 3/8" - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 a 19mm
- 6x ořech dlouhý 3/8" - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 a 15mm
- 6x ořech E-Torx 3/8" - E10 - 11 - 12 - 14 - 16 a 18mm
- 17x ořech krátký 1/2" - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 a 32mm
- 11x ořech dlouhý 1/2" - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 a 22mm
- 2x ořech E-Torx 1/2" - E20 a E24
- 3x klíč imbus "L" - 1,27 - 2 a 2,5mm
- 2x adaptér čtyřhran - šestihran 1/4" a 3/8"
- 5x bit imbus 5/16" - 7 - 8 - 10 - 12 a 14mm
- 3x bit plochý 5/16" - 1,4 x 8 - 1,8 x 10 - 2,0 x 12mm
- 2x bit PH 5/16" - 3 a 4, 2x bit PZ 5/16" - 3 a 4
- 6x bit Torx 5/16" - T40 - 45 - 50 - 55 - 60 a 70
- 6x bit Torx s otvorem 5/16" - T40H - 45 - 50 - 55 - 60 a 70