

SI2019-012

Betreft 8DB 355 012-941 (T1658) → 8DB 355 025-401 (T2640)/8DB 355 025-411 (T2641)

Om de productspecificatie voor de remblokset 8DB 355 012-941 te optimaliseren en de OE-aanpak te ondersteunen, is besloten om accessoirekits aan de set toe te voegen.

Afhankelijk van de voertuigspecificatie is er één van twee verschillende accessoirekits nodig. Om aan deze eisen te voldoen, is de 8DB 355 012-941 gesplitst in twee verschillende artikelnummers, zodat klanten eenvoudig het artikelnummer kunnen kiezen dat zij nodig hebben.

8DB 355 012-941 wordt vervangen door 8DB 355 025-401 (incl. glij schijven met 27,8 mm tussenruimte) en 8DB 355 025-411 (incl. glij schijven met ca. 18 mm tussenruimte). Zie de verschillen in de foto's hieronder.

