

SI2019-013

Betreft 8DB 355 012-931 (T1657) → 8DB 355 020-651 (T2264)/8DB 355 020-661 (T2265)

Om de productspecificatie voor de remblokset 8DB 355 012-931 te optimaliseren en de OE-aanpak te ondersteunen, is besloten om accessoirekits aan de set toe te voegen.

Afhankelijk van de voertuigspecificatie is er één van twee verschillende accessoirekits nodig. Om aan deze eisen te voldoen, is de 8DB 355 012-931 gesplitst in twee verschillende artikelnummers, zodat klanten eenvoudig het artikelnummer kunnen kiezen dat zij nodig hebben. Bovendien zullen de twee nieuwe kits worden voorzien van twee slijtage-indicatoren in plaats van één.

8DB 355 012-931 wordt vervangen door 8DB 355 020-651 (incl. glijschijven met 28,7 mm tussenruimte) en 8DB 355 020-661 (incl. glijschijven met 31,6 mm tussenruimte). Zie de verschillen in de foto's hieronder.

