



SERVICE INFO – LuK 0055



Dvouhmotový setrvačnick LuK 415 0560 10

Změněné kolo snímače

Výrobce:	Ford
Model:	Transit
Rok výroby:	2006 –
Motor:	3,2 TDCi
LuK DMF:	415 0560 10



Obrázek 1: Varianta provedení do 03.2012

V rámci trvalého dalšího vývoje našich produktů bylo změněno provedení kola snímače a uložení dvouhmotového setrvačnicku 415 0388 10.

Obrázek 1 ukazuje provedení dvouhmotového setrvačnicku použitého u vozidel vyrobených před 03.2012. Obrázek 2 ukazuje provedení dvouhmotového setrvačnicku sériově montovaného od 04.2012 a od té doby také dodávaného jako náhradní díl.



Obrázek 2: Varianta provedení od 04.2012

Na rozdíl od dosavadního provedení má prstenec snímače menší tloušťku materiálu a jiný tvar zubů. Kromě toho mohla být dále zvýšena životnost dvouhmotového setrvačnicku použitím kuličkového ložiska místo kluzného ložiska.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REPPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.reppert.cz, reppert.cz@schaeffler.com

REPPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REPPERT